

8.2. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

实验室高清网络半球摄像机(DS-2CD7D4LL-AC),生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司),厂址为(浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区求是路299号)。实验室高清网络半球摄像机(DS-2CD7D4LL-AC)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。实验室高清网络半球摄像机(DS-2CD7D4LL-AC)的(关键组件)在中国境内生产。实验室高清网络半球摄像机(DS-2CD7D4LL-AC)的(关键工序)在中国境内完成。

监控系统录像机(DS-96256N-H24R),生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司),厂址为(浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区求是路299号)。(监控系统录像机DS-96256N-H24R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监控系统录像机 DS-96256N-H24R)的(关键组件)在中国境内生产。(监控系统录像机 DS-96256N-H24R)的(关键工序)在中国境内完成。

视频管理终端(磊璨校园视频管理平台软件V1.0),生产厂为(上海磊璨信息科技有限公司),厂址为(上海市杨浦区安波路533弄3号楼904室)。视频管理终端(磊璨校园视频管理平台软件V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。视频管理终端(磊璨校园视频管理平台软件V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。视频管理终端(磊璨校园视频管理平台软件V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。

传输模块I(BY-10GS1)、传输模块II(BY-1.25GS110),生产厂为(深圳博扬通信技术有限公司),厂址为(深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路2号中泰信息技术产业园厂房A3栋十二层、九层东)。传输模块I(BY-10GS1)、传输模块II(BY-1.25GS110)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。传输模块I(BY-10GS1)、传输模块II(BY-1.25GS110)的(关

键组件)在中国境内生产。传输模块 I(BY-10GS1)、传输模块 II (BY-1.25GS110)的(关键工序)在中国境内完成。

机柜42U,生产厂为(香河慕腾科技有限公司),厂址为(河北省廊坊市香河县蒋辛屯镇现代产业园纬三路六号)。机柜42U的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。机柜42U的(关键组件)在中国境内生产。机柜42U的(关键工序)在中国境内完成。

穿线管,生产厂为(南京联塑科技实业有限公司),厂址为(江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路)。穿线管的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。穿线管的(关键组件)在中国境内生产。穿线管的(关键工序)在中国境内完成。

12 芯单模光纤,生产厂为(北京速豪亿通光纤科技有限公司),厂址为(北京市昌平区北清路 1 号院 7 号楼 8 层 2 单元 811)。12 芯单模光纤的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。12 芯单模光纤的(关键组件)在中国境内生产。12 芯单模光纤的(关键工序)在中国境内完成。

电源线 RVV3*2.5、六类非屏蔽双绞线,生产厂为生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司),厂址为(浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区求是路299号)。电源线 RVV3*2.5、六类非屏蔽双绞线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。电源线 RVV3*2.5、六类非屏蔽双绞线的(关键组件)在中国境内生产。电源线 RVV3*2.5、六类非屏蔽双绞线的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):上海金赞数码科技有限公司

日期:2026 年 9 月 22 日

